

	L'ISOLANTE K-FLEX	Última actualización: Mayo 06
	FICHA TÉCNICA	REV. NR. 0002 23/07/2013 PAG. 1/2

ADHESIVO K-FLEX K 414

<u>Descripción</u>	Adhesivo policloroprenico con solvente de secado rápido.	
<u>Campo de empleo</u>	K-FLEX K 414 es un adhesivo de contacto para el pegado de espuma de caucho en el aislamiento de tuberías, instalaciones de calefacción y refrigeración. El adhesivo K-Flex K 414 es particularmente apreciado por su alta resistencia térmica y por su rapidez de secado.	
<u>Especificaciones del producto</u>	-Viscosidad (a 23°C) 600 ± 50 mPa.s -Residuos secos 21%+/-1,5	Metodo analítico MA0001
<u>Características del producto</u>	-Aspecto líquido -Color amarillo/rojizo -Peso específico (a 23°C) 0,85 ± 0,05 g/cm ³ -Tiempo de secado 5-10 min -Duración abierto (a 23°C) 10-20 min	
<u>Condiciones de uso</u>	-Aplicación El adhesivo K-FLEX K-414 se puede aplicar con brocha o rodillo. Antes de usar el adhesivo K-FLEX K 414, debe ser bien agitado y mezclado. Asegurarse que las superficies a pegar estén bien limpias y secas (libre de polvo, grasas, aceite y posibles impurezas). Extender el adhesivo K-FLEX K 414 de manera homogénea en las superficies a pegar (alrededor de 150 g/m ²) y dejar secar durante 5-10 minutos. Después, junte las superficies y presione uniformemente durante 5-10 segundos con el fin de conseguir una unión fuerte. Si se espera mucho antes de unir las superficies a pegar, tal vez sea necesario enfriar las superficies para volver a conseguir la adherencia. A temperaturas ambientes altas, se alarga el tiempo adherencia de las superficies a pegar, a diferencia de a temperaturas bajas, el tiempo se acorta. En ocasiones, en materiales porosos, se recomienda aplicar dos capas de adhesivo. En caso de un endurecimiento excesivo del adhesivo, por haber estado expuesto al aire o determinadas temperaturas ambientales, se puede diluir con disolvente K-FLEX. Cuando se utilice un bote de gran capacidad (p.e. 2,2 litros), se recomienda verter el contenido en un bote más pequeño e ir rellenándolo.	

L'ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA, S.A.

Av. Sistema Solar, 7 Nave E
 Parque Tecnológico
 28830 San Fernando de Henares
 (MADRID)
 Tel. 916 776 320 - Fax 916 560 012

C/ Energía, 63-65
 Pol. Ind. Nord Est
 08740 Sant Andréu de la Barca
 (BARCELONA)
 Tel. 902 443 444 - Fax 936 822 660

	L'ISOLANTE K-FLEX	Última actualización: Mayo 06
	FICHA TÉCNICA	REV. NR. 0002 23/07/2013 PAG. 2/2

Cuando se vaya a pegar aislamiento sobre superficies metálicas o de otro tipo, se debe aplicar primero sobre el aislamiento y después sobre la otra superficie.

No se debe trabajar en instalaciones en funcionamiento. No se puede trabajar "a pleno sol".

La temperatura ideal de trabajo es de +20°C; no se aconseja trabajar a menos de +5°C, ya que los tiempos de secado son sumamente largos.

A una temperatura superior a +30°C, el tiempo de secado se reduce significativamente.

Tiempo de secado: Dejar pasar al menos 36 horas después de pegar el aislamiento, antes de hacer funcionar la instalación.

Suministro: Latas metálicas de 0.5, 0.8 y 2.2 litros.

Almacenamiento : Para conservar el adhesivo en las mejores condiciones se debe cerrar totalmente el bote. De esta manera se evitará la evaporación de los disolventes del producto.
Mantener al fresco, sin helar.

Duración del producto: El producto se mantiene durante 12 meses en su envase original a temperaturas de 10-30°C.

TDS K-FLEX K 414 0506 ita .doc

Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia. Por la diversidad de materiales que existen en el mercado y al hecho de las diferentes condiciones de aplicación que escapan a nuestro control, se debe comprobar la idoneidad del producto para el uso específico que se vaya a realizar. La responsabilidad de L'Isolante K-Flex, se limita a la garantía de calidad del producto. Los sistemas internos de análisis, están disponibles bajo pedido. DR 09021904 Rev. N° 1

L'ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA, S.A.

Av. Sistema Solar, 7 Nave E
 Parque Tecnológico
 28830 San Fernando de Henares
 (MADRID)
 Tel. 916 776 320 - Fax 916 560 012

C/ Energía, 63-65
 Pol. Ind. Nord Est
 08740 Sant Andréu de la Barca
 (BARCELONA)
 Tel. 902 443 444 - Fax 936 822 660